

Querido usuário,

Obrigado por se juntar a nós. Leia atentamente o manual do Sonic Mini 8k e siga as instruções passo a passo para obter a melhor experiência de impressão.





A caixa de ferramentas





Cartão de servico pós-venda



Funil de Plástico



Espátula







Adaptador de energia

Chave Allen



Phrozen OS Sistema Operação Painel Touchscreen de 3.5" Software de Fatiamento CHITUBOX V1.9.0 ou superior Conectividade Entrada USB

Especificações da impressora -

Tecnologia Impressora 3D de resina - LCD Fonte de Luz Módulo LED de Projeção Linear XY Resolução 0.022 mm Espessura da Camada 0.01-0.30 mm Velocidade de Impressão 80 mm/hr Requisitos de energia 100-240V AC: 50-60Hz

Especificações de hardware

Tamanho da impressora	L29 x W29 X H42 cm
Volume de impressão	L16.5 x W7.2 X h18 cm
Peso da impressora	13 kg

*Todas as especificações foram testadas em laboratório. Observe que algumas especificações podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio.

02 Notas Importantes Antes de Iniciar



Ambiente de impressão estável

Armazene sua impressora 3D em um ambiente seco e ventilado. Evite a exposição à luz solar direta. Certifique-se de colocar a impressora em uma superfície plana.

Manutenção

Limpe o eixo Z

Primeiro, limpe a seco o parafuso T do eixo Z. Em seguida, aplique uma fina camada de lubrificante geral sobre ele, para que ele gire suavemente.

Limpe a impressora 3D

Use álcool desinfetante e papel de seda para limpar cuidadosamente a impressora, a cuba de resina e a placa de construção.





Medidas protetoras

Ao imprimir e usar resina, certifiquese de usar luvas, máscaras, óculos de proteção e roupas de manga comprida.

03 Prepare sua impressora 3D

Para uso pela primeira vez, siga cuidadosamente as etapas abaixo para calibrar seu eixo Z e realizar o teste de LCD, para que sua impressora 3D esteja pronta.

Teste do LCD

- 1 Clique em TOOLS. Em seguida, clique em LCD TEST.
- **2** Verifique se a tela LCD exibe a mesma imagem vista no painel frontal.
- **3** Quando a tela LCD exibir claramente a imagem, o TESTE LCD estará completo.

Calibração do eixo Z

- 1 Clique em TOOLS. Em seguida, clique em Z CALIB.
- **2** Verifique se a tela LCD exibe a mesma imagem vista no painel frontal.
- **3** Aguarde até que a plataforma de impressão toque na tela.
- 4 Em seguida, aperte os 4 parafusos. Puxe o papel para ter certeza de que ele não pode ser movido facilmente. Clique em DONE para finalizar a calibração.
- 5 Aguarde até que a placa de construção se retraia para o TOP. A calibração do eixo Z está agora concluída.



*Consulte a operação real da impressora com base no painel frontal.



04 Realize o Teste de Impressão

Após realizar a calibração do eixo Z e o Teste do LCD, vamos para o teste de impressão.

Prepare seu arquivo 3D

- 1 Em seu computador, importe o arquivo STL para CHITUBOX V1.9.0 ou superior.
- 2 Clique em Configurações para adicionar uma nova impressora "Sonic Mini 8K". Defina os parâmetros da sua impressora de acordo com a resina que você usará.
- **3** Fatie o arquivo 3D e salve-o como arquivo CTB, depois importe-o em seu USB. O LCD TEST está completo.







Quer ter o melhor desempenho de impressão? Então confira agora nossos perfis de resina recomendados.

Faça o download do CHITUBOX

Acesse aqui os parâmetros das resinas

Teste de impressão

- 1 Certifique-se de que os parafusos inferiores da cuba de resina estejam perfeitamente alinhados com as ranhuras da plataforma e, em seguida, aperte os parafusos em ambos os lados. Ao colocar a cuba de resina, preste atenção aos parafusos inferiores para que NÃO danifiquem o LCD.
- **2** Agite o frasco de resina por 1 minuto. Ao despejar, certifique-se de que a resina não exceda a linha de preenchimento máximo na cuba de resina que será usada.
- **3** Insira seu USB na Sonic Mini 8K. Escolha o arquivo e clique em GO para começar a imprimir.
- 4 Mantenha a caixa plástica fechada durante a impressão para evitar exposição excessiva à luz UV.
- **5** Após a impressão, remova cuidadosamente a placa de construção e, em seguida, incline-a e coloque-a sobre uma mesa ou superfície plana. Use um raspador de metal para remover cuidadosamente sua impressão.



Use a função Z-Offset para reposicionar o eixo Z

Após calibrar o eixo Z, você pode usar esta função para modificar sua posição zero, se necessário. Use esta função se quiser imprimir de forma plana na plataforma de impressão ou se o fluxo de resina for lento.

Clique nos seguintes botões na tela sensível ao toque: TOOLS > MANUAL > START > 0.1 mm up or down > RESET > SET

Dicas: Se você reiniciar a impressora, o dispositivo será redefinido para suas configurações originais.



Z-Offset Notice Please lower the building plate to touch the LCD. After resetting the Zaxis to 0, you can set the Z-Offset.

Serviços de pós-venda e garantia

- A Phrozen oferece garantia de um ano para todas as peças, excluindo componentes consumíveis, como tela LCD e filme FEP.
- A tela LCD Sonic Mini 8K é coberta por uma garantia de 3 meses. Observe que esta garantia não cobre quaisquer danos causados por fatores humanos.
 - Se você encontrar alguma dificuldade, por favor, entre em contato com nosso suporte técnico ou com nossa equipe de vendas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico!

suporte@odontomega.com.br

Parabéns!

Você acabou de completar sua primeira corrida. Esperamos que você tenha tido uma ótima experiência!

Siga as contas de mídia social da Phrozen e assine nosso canal do YouTube para saber mais sobre dicas de impressão e compartilhar informações com a comunidade.



Instagram



Facebook Clube Phrozen Brasil



YouTube Odontomega

